

## HMS - vernerunde - skjema - eksempel

Gjelder for: Hele SiV  
 Dokumenttype: Skjema  
 Sist endret: 15.02.2024

### Vernerunde – det fysiske arbeidsmiljøet – kartleggings skjema

Dato:	Utført ved verneområde/lokasjon:	Deltakere:
05.02.24	Verneområde 70 Bygg Æ	Leder Lise Lotte Hansen Verneombud Per Pettersen

Tema	OK	Ikke aktuelt	Feil og mangler - risikofaktorer (noe som kan føre til en uønsket situasjon)	Forslag til forbedringstiltak (eks. bestille måling av luftkvalitet, risikovurdering, bestille utbedringer o.s.v.)
<b>Sikkerhet, orden, renhold og annet</b>				
Lokalenes utforming og egnethet			Poliklinikk H: Hullete og slitt kontorstol på rom 365.	Kjøpe ny kontorstol til rom 365.
Adgangskontroll /låserutiner			Seksjon P: Ingen adgangskontroll til dør mot baktrapp.  Poliklinikk H: Areal C: Tomme arealer natt og helg med mye kostbart utstyr stående tilgjengelig	Montere adgangskontroll/ vurdere mulighet for låserutine, sjekk rømningsplan.  Vurdere å anskaffe innbruddsalarm i areal C.
Rutiner for merking av lokaler (smittefare, bruk av verneutstyr, kjemikalier/gass under trykk)			Seksjon P: Defekt armatur ledelys trappegang.	Leder melder dette i <a href="#">Lydia</a>
Farlige gjenstander			Poliklinikk H: Mange løse gjenstander i skrankeområdet.	Fjerne fat og stumtjener, grunnet risiko for vold og utagerende adferd i poliklinikk H.
Orden og renhold			Seksjon C: Rom 370, 373 og rom 456 inneholder mye personlige eiendeler og «gammel moro» som samler unødig støv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rydde og kaste innen 31.04.</li> <li>Vurdere å arrangere «ryddig og rent kampanje» to ganger i året.</li> </ul>
Andre forhold		x		
<b>Inneklimate</b>				
Temperatur	x			
Sol oppvarming			Seksjon C: Defekt solskjerm på rom 459.	Melde i <a href="#">Lydia</a> .
Forurensning (støv, gass, lukt)			Seksjon P: Ansatte opplever tørr luft i seksjonen.	Redusere støvpartikler ved å rydde og kaste unødige ting, få ting opp fra gulvet, henge opp ledninger inne mai.
Ventilasjon	x			
Andre forhold	x			
<b>Lyd</b>				

Tema	OK	Ikke aktuelt	Feil og mangler - risikofaktorer (noe som kan føre til en uønsket situasjon)	Forslag til forbedringstiltak (eks. bestille måling av luftkvalitet, risikovurdering, bestille utbedringer o.s.v.)
Støy			Seksjon C: I grupperom 4, er det ofte mye støy, mange prater i telefon samtidig	Ta kontakt med Byggteknisk for å få hjelp til å utrede mulig løsning for støyreduksjon.
Akustikk - etterklang	x			
Andre forhold	x			
<b>Lys</b>				
Allmennbelysning	x			
Plassbelysning	x			
Blending/refleks	x			
Dagslys			Seksjon C: I rom 670, har to ansatte kontorplass uten dagslys.	Vurdere en annen løsning, eventuelt innføre rullering.
Andre forhold	x			
<b>Ergonomi</b>				
Arbeidsutstyr			Seksjon T: Veldig mange tunge løft og løft i uhensiktsmessige arbeidsstillinger.	Invitere BHT for å lage et opplæringsprogram i ergonomi
Andre forhold	x			
<b>Avfallshåndtering</b>				
Kildesortering			Seksjon T: Det oppleves at mange ikke kjenner til avfallshåndterings rutinene.	Gjennomgå avfallshåndterings rutinene på neste personalmøte, jfr. prosedyre <a href="#">Håndtering av avfallsfraksjoner</a>
Farlig avfall	x			
Smittefarlig risikoavfall	x			
Andre forhold	x			
<b>Personalrettet smittevern</b>				
Smitterisiko			Seksjon P: I henhold til avvikssystemet er det den siste tiden meldt 3 stikkskader, i forbindelse med intervensjon på lab 1.  Mangelfull etterlevelse av merking av rom ved isolasjon av pasient.	Risikovurdering av arbeidsprosess som førte til stikkskade.  Opplæring i bruk av dørplakater (link): <a href="#">Beskyttende isolering</a> <a href="#">Dørplakat - luftsmitte</a> <a href="#">Dørplakat - kontakt - dråpesmitte</a>
Sikkerhetsrutiner (tilgang til håndvask/desinfeksjon)	x			
Sikkerhetsrutiner (tilgang til verneutstyr)			Seksjon T: Ansatte melder om sprut av biologisk materiale på øyeslimhinnene.  Seksjon T: Ved stikkprøve, var det flere ansatte som var usikre rundt hvordan ansatte kan beskytte seg mot smitte.	Sikre tilgjengelig øyebeskyttelse.  Sikre at alle ansatte gjennomfører e-læringskurset i basale smittevernrutiner. E-læringsprogrammet finnes i <a href="#">Læringsportalen</a> .
Andre forhold	x			
<b>Strålevern</b>				
Strålerisiko			Seksjon C: Ved stikkprøve, var det to ansatt som mente de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse og relevant opplæring i rtg. apparat B	Sikre at alle ansatte har gjennomført nødvendig opplæring for å håndtere dette rtg. apparatet, samt dokumentere at opplæringen har funnet sted.

Tema	OK	Ikke aktuelt	Feil og mangler - risikofaktorer (noe som kan føre til en uønsket situasjon)	Forslag til forbedringstiltak (eks. bestille måling av luftkvalitet, risikovurdering, bestille utbedringer o.s.v.)
			på seksjonen. Leder kunne heller ikke dokumentere en eventuell opplæring.	
Merking	x			
Andre forhold	x			
<b>Medisinsk teknisk utstyr</b>				
Sikkerhetsrisiko			Seksjon C: Ved stikkprøver, var det flere ansatte som erkjente manglende apparatspesifikk opplæring i apparat 1,2 og 3.	Sikre at alle berørte ansatte gjennomfører opplæringen og deretter registrere gjennomføringen i Kompetanseportalen.
Ettersyn/vedlikehold		x		
Andre forhold	x			
<b>Brannvern</b>				
Brannvernrunde gjennomført (jan/juni)			Seksjon T: Mangler dokumentasjon på at de to årlige brannvernrundene er gjennomført. Leder mener det er utført.	Sikre dokumentasjon ved neste <a href="#">brannvernrunde</a> .
Andre forhold	x		Seksjon T: Ved stikkprøve er det to ansatte som sier de ikke har gjennomført obligatorisk e-læringsprogram (TØ1) på flere år. E-læringen skal den ansatte gjennomgå hvert år.	Sikre at alle får gjennomført e-læringen (TØ1) hvert år, samt dokumentere dette i Kompetanseportalen. Se for øvrig prosedyre <a href="#">Brannforebyggende - Opplæring og øvelser, beskrivelse av innhold og frekvens</a>
<b>Elektrisk utstyr</b>				
Elektrisk utstyr – ettersyn (apparat, ledninger, støpsel)			Seksjon P: Defekt vaffeljern funnet på kjøkkenbenk.	Vaffeljernet leveres elektroteknisk avdelingen for destruksjon i henhold til <a href="#">Avfallsplan</a> .
Bruk av skjøteledning			Seksjon P: Flere skjøteledninger i rom 345.	Ta kontakt med elektroteknisk avdelingen for bestilling av flere stikkontakter. Se for øvrig prosedyre <a href="#">Elektrisk utstyr tilkoblet fast installasjon</a>
Frittstående varmeovner		x		
Andre forhold	x			
<b>Kjemikaliesikkerhet</b>				
Verne- og førstehjelpsutstyr (hansker, maske, ventilasjon, øyeskyllevann, absorberende sand/matte, nøddusj)			Seksjon C: Manglet vernebriller ved virkon beholderen. Poliklinikk H: Manglende rutine og manglende absorberende utstyr tilgjengelig for eventuelt kjemikaliesøl.	Bestille vernebriller.  Etablere rutine i EK, samt kjøpe inn egnet absorberende utstyr
Oppdatert elektronisk stoffkartotek			Poliklinikk H: Fant to kjemikalier som ikke var registrert i stoffkartoteket	Vurdere om kjemikaliene skal destrueres eller registreres i <a href="#">stoffkartoteket</a> .
Merking og oppbevaring			Seksjon T: Fant to flasker som ikke var merket for innhold.	Destrueres etter gjeldende rutine i EK, se <a href="#">prosedyre</a> .

<b>Tema</b>	<b>OK</b>	<b>Ikke aktu-elt</b>	<b>Feil og mangler - risikofaktorer</b> (noe som kan føre til en uønsket situasjon)	<b>Forslag til forbedringstiltak</b> (eks. bestille måling av luftkvalitet, risikovurdering, bestille utbedringer o.s.v.)
Andre forhold			Poliklinikk H: Ved stikkprøver kom det fram at flere ikke kunne finne fram til verne- og sikkerhets-datablader for de enkelte kjemikaliene	Sikre tilstrekkelig opplæring i seksjonen, be om bistand fra kjemikalieansvarlig.